

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Списать текст и посмотреть как заполняется спецификация

1. Спецификация (ГОСТ 2.106-96) – документ, определяющий состав изделия, - необходима для изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска изделия в производство.
2. На сборочном чертеже составные части изделия обозначаются номерами позиций из спецификации, т.е. спецификацию заполняют перед выполнением сборочного чертежа.
3. Составляется спецификация в установленной форме на отдельных листах формата А4 для каждой сборочной единицы, комплекса и комплекта. При большом числе составных частей изделия спецификация заполняется на нескольких листах.
4. Разделы спецификации располагаются в следующем порядке: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты.
5. Раздел **«Документация»** включает комплект конструкторских документов на разрабатываемое изделие (сборочный чертеж, монтажный чертеж, схема, пояснительная записка, технические условия...).
6. В разделах **«Комплексы»**, **«Сборочные единицы»**, и **«Детали»** запись указанных изделий производится в алфавитном порядке и в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение.
7. Раздел **«Стандартные изделия»** заполняется по различным категориям стандартов: государственные, республиканские, отраслевые, стандарты предприятий. В пределах каждой категории стандартов запись производится по группам изделий,

объединенных по функциональному назначению (крепежные изделия, подшипники...), в пределах каждой группы - в алфавитном порядке (болт, винт, гайка...), в пределах каждого наименования – в порядке возрастания номеров стандартов, в пределах каждого стандарта – в порядке возрастания основных параметров (диаметра, длины...).

8. В разделе **«Прочие изделия»** вносят изделия, применяемые не по основным конструкторским документам, а по техническим условиям, каталогам, прейскурантам.

9. В разделе **«Материалы»** указывают все материалы, входящие в изделие в виде прутков, проволоки, труб, лент... . Данные записывают по видам в следующем порядке: металлы черные, металлы магнитоэлектрические и ферромагнитные, металлы цветные и редкие; кабели, провода, шнуры; пластмассы и прессматериалы... .

10. Раздел **«Комплекты»** заполняют в следующем порядке: ведомость эксплуатационных документов, комплект монтажных частей, комплект сменных частей, комплект запасных частей... .

Образец заполнения спецификации (не переписывать)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Доп. указания
		<i>Покупные изделия</i>		
1		<i>Гайка М8.5.019</i>		
		<i>ГОСТ 5915-70</i>	1	
2		<i>Шайба 8.01.019</i>		
		<i>ГОСТ 11371-74</i>	1	
3		<i>Пенька ПП</i>		0,01 кг
		<i>ГОСТ 9993-74</i>		

					Вновь ■		
					разрабатываемые		
					изделия		
4	АБВГ.ХХХХХХ.ЮО				Шпиндель в сборе	1	
5	АБВГ.ХХХХХХ.001				Корпус	1	
6	АБВГ.ХХХХХХ.002				Кольцо	1	
7	АБВГ.ХХХХХХ.003				Втулка	1	
8	АБВГ.ХХХХХХ.004				Гайка	1	
9	АБВГ.ХХХХХХ.005				Маховичок	1	
					АБВГ.ХХХХХХ. 000. ВО		Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			2

11. Рис. 5.4

Жду ваши работы! Смотрим таблицу заданий от 10.12 на сайте.

Осталось два занятия!!!

Оценка идет в диплом!!!

