

**Приложение 5.**

к ООП-П по профессии  
15.01. 23 Наладчик станков и оборудования в механообработке

**ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА**

**ПО ПРОФЕССИИ**

**15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке**

2022

## Содержание

| Наименование раздела   | Стр. |
|--|------|
| 1. Паспорт оценочных средств для государственной итоговой аттестации | 3    |
| 2. Структура процедур ГИА и порядок проведения                       | 5    |
| 3. Типовое задание для демонстрационного экзамена                    | 12   |

## 1. Паспорт оценочных средств для ГИА

### 1.1. Особенности образовательной программы

Фонды оценочных средств разработаны для профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке.

В рамках профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций:

наладчик станков и манипуляторов с программным управлением - станочник широкого профиля.

В соответствии с требованиями ФГОС 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. ГИА завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: наладчик станков и манипуляторов с программным управлением - станочник широкого профиля. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается экспертная оценка в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей работодателей, требует подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия.

### 1.2. Применяемые материалы

Для разработки оценочных заданий для сочетания квалификаций применяются следующие материалы:

| Квалификация (сочетание квалификаций)   | Компетенция Ворлдскиллс Россия                                 |
|---|--|
| Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением - станочник широкого профиля | Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением |

Содержание компетенции Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением коррелирует с видами деятельности, осваиваемыми в профессиональной образовательной программе и отвечает задаче оценки освоения рассматриваемой образовательной программы:

Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением.

Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.

### 1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА

|  |  |
|--|--|
| Оцениваемые основные виды деятельности и профессиональные компетенции            | Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий           |
| <b>Демонстрационный экзамен</b>  |  |
| Выполнение операций по наладке станков и манипуляторов с программным управлением | Чтение чертежей<br>Метрология<br>Программирование: G – код |

|  |  |
|--|--|
|  | Программирование: САМ программа  |
|  | Техника безопасности<br>Настройка и эксплуатация Фрезерного станка с ЧПУ |

## 2. Структура процедур и порядок проведения

### 2.1. Структура задания для процедуры ГИА

Для проведения ГИА выпускников по образовательной программе среднего профессионального образования 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика» применяются комплекты оценочной документации (далее – КОД), разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия: Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», КОД № 1.1 с максимально возможным баллом 100 и продолжительностью 4 часа, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по основным требованиям Спецификации стандарта компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS).

Структура задания:

| WSSS | Наименование раздела WSSS                        | Важность % |
|------|--|------------|
| 1    | Техника безопасности                             | 5          |
| 2    | Чтение чертежей                                  | 5          |
| 3    | Метрология                                       | 5          |
| 4    | Программирование: G – код                        | 5          |
| 5    | Программирование: САМ программа                  | 10         |
| 6    | Настройка и эксплуатация Фрезерного станка с ЧПУ | 70         |

| WSSS | Содержание раздела WSSS   |
|------|---|
| 1    | Техника безопасности  |
|      | Специалист должен знать: <ul style="list-style-type: none"> <li>– область действия и пределы используемых рабочих площадок и рабочего пространства;</li> <li>– стандарты по защите окружающей среды, по безопасности, гигиене и предотвращению несчастных случаев;</li> <li>– оборудование для обеспечения техники безопасности (как применять, когда и т. д.);</li> <li>– разные виды энергии, подаваемой на станок с ЧПУ (электрическая,</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>гидравлическая, пневматическая);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– дополнительные приспособления станков, патроны, упоры, кулачки и т. д.;</li> <li>– простое техобслуживание станка с ЧПУ для обеспечения эксплуатационной надежности;</li> <li>– использование и обслуживание систем, работающих с использованием компьютера;</li> </ul> <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать рабочее пространство для обеспечения оптимальной производительности;</li> <li>– проверить состояние и функциональные возможности рабочего пространства, оборудования, инструментов и материалов;</li> <li>– толковать и применять стандарты и нормы качества;</li> <li>– продвигать и применять технику безопасности, нормы охраны здоровья и лучшую практику;</li> <li>– настраивать и безопасно эксплуатировать станок с ЧПУ</li> </ul>  |
| 2 | <p>Чтение чертежей</p> <p>Специалист должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– стандарты выполнения конструкторской документации ЕСКД, ISO E и/или ISO A;</li> <li>– типы изображений на чертеже (виды, разрезы, сечения) и их обозначение;</li> <li>– стандарты, стандартные символы и таблицы;</li> <li>– технические требования на чертеже;</li> </ul> <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– читать и использовать чертежи и технические требования;</li> <li>– находить и интерпретировать размеры;</li> <li>– находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к шероховатости поверхностей;</li> <li>– находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к отклонениям форм и позиционные допуски;</li> <li>– представлять трехмерный образ детали в уме</li> </ul>  |
| 3 | <p>Метрология</p> <p>Специалист должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– процесс удаления стружки от предоставленных материалов и инструментов;</li> <li>– температурные характеристики предоставленных материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений;</li> <li>– воздействие режущей силы на материал, инструменты и вспомогательные приспособления;</li> <li>– набор инструментов, в том числе калибровочных, и способы их применения;</li> <li>– понимать, что температура может влиять на измерения;</li> <li>– виды и назначение измерительного инструмента, применяемого в металлообработке;</li> </ul> <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– правильно выбирать измерительные или калибровочные инструменты;</li> <li>– калибровать измерительные инструменты;</li> <li>– использовать выбранные инструменты для измерения всех компонентов на</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>чертеже;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– знать свойства, способы применения и обращения с материалом</li> </ul>   |
| 4 | <p>Программирование: G – код</p> <p>Специалист должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– базовые G команды;</li> <li>– программирование станка с ЧПУ как создание плана логического технологического процесса;</li> <li>– разные методы и способы генерирования программы (со стойки, САМ и т. д.);</li> <li>– воздействие процесса резания (температура, изгиб, сила и т. д.) на: геометрически сложные конструкции в проекте обрабатываемой детали, рабочие фиксирующие устройства,</li> <li>– устройства фиксации инструмента, станочные приспособления;</li> <li>– правильно выбрать режущие инструменты для обработки требуемого материала и для требуемой операции;</li> <li>– математику (особенно тригонометрию);</li> <li>– скорости и сырье для разных материалов и устройства фиксации инструментов и детали;</li> <li>– ведение диалога со станком с ЧПУ;</li> <li>– как использовать групповые циклы для программирования таких характеристик обрабатываемой детали, как диаметр, ступени передачи, резьбу, отверстия и канавки (наружные и внутренние)</li> </ul> <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выбирать лучшие методы в зависимости от типа изготовления технологических данных на обработку детали;</li> <li>– эффективно использовать относящиеся к этой компетенции программное обеспечение и аппаратное оборудование;</li> <li>– создать управляющую программу ЧПУ, используя предоставленные чертежи и предоставленную программу</li> </ul> |
| 5 | <p>Программирование: САМ программа</p> <p>Специалист должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разные методы и способы генерирования программы (со стойки, САМ и т. д.);</li> <li>– программирование в САМ и методики моделирования инструмента и контура;</li> <li>– выбор постпроцессора;</li> <li>– генерирование G-кода</li> </ul> <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выбирать лучшие методы в зависимости от типа изготовления технологических данных на обработку детали;</li> <li>– эффективно использовать относящиеся к этой компетенции программное обеспечение и аппаратное оборудование;</li> <li>– генерировать программу, используя САД/САМ системы;</li> <li>– создать управляющую программу ЧПУ, используя предоставленные чертежи и предоставленную программу</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
| 6 | <p><b>Настройка и эксплуатация Фрезерного станка с ЧПУ</b></p> <p>Специалист должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– различные этапы настройки станка;</li> <li>– различные режимы работы станка;</li> <li>– последовательность включения питания;</li> <li>– запуск станка с ЧПУ;</li> <li>– операции на станке с ЧПУ;</li> <li>– установку инструментов, установку параметров инструментов;</li> <li>– как изменять такие зажимное приспособление, как патрон и др.;</li> <li>– как загрузить программу ЧПУ в станок с ЧПУ, с использованием предоставленного программного обеспечения, кабеля, устройства памяти или беспроводной технологии;</li> <li>– как тестировать программу, моделирование, пробный прогон и т. д.;</li> <li>– как зажать деталь правильно и безопасно;</li> <li>– как отрегулировать рабочий вал и систему смещения;</li> <li>– как обеспечить безопасное выполнение программы;</li> <li>– остановки и повторный запуск цикла; аварийную остановку;</li> </ul> <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– следовать выбранной технологической стратегии;</li> <li>– загрузить сгенерированную программу ЧПУ в станок с ЧПУ и выполнить пробный пуск;</li> <li>– определить и назначить различные процессы механической обработки на станке с ЧПУ;</li> <li>– смонтировать и отцентрировать выбранные инструменты;</li> <li>– смонтировать и отцентрировать выбранные устройства для фиксации детали;</li> <li>– смонтировать и отцентрировать выбранные вспомогательные приспособления (задняя бабка, приёмник обработанных деталей и др.);</li> <li>– предотвращать вибрацию при выполнении последовательностей механической обработки;</li> <li>– применять технику снятия заусенцев на обрабатываемой детали;</li> <li>– оптимизировать стратегию обработки, реагировать путем изменения условий обработки, вплоть до остановки, при возникновении отклонения от нормы (повышенный шум, вибрация, стук и т. д.) протекания технологического процесса;</li> <li>– получать размеры, геометрические параметры, чистоту поверхности, взаимодействуя с ЧПУ станком и изменяя параметры посредством пульта управления станка с ЧПУ;</li> <li>– получить окончательную деталь, соответствующую рабочему чертежу;</li> <li>– сообщать соответствующему персоналу о любых проблемах, связанных с техникой безопасности, охраной здоровья и охраной окружающей среды;</li> <li>– сообщать эксперту об отказах оборудования</li> </ul> |
|---|---|

## 2.2. Порядок проведения процедуры

| П<br>од<br>го<br>то<br>ви<br>те | Примерное<br>время | Мероприятие |
|---------------------------------|--------------------|-------------|
|---------------------------------|--------------------|-------------|

|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
|   | 08:00         | Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена  |   |
|   | 08:00-09:00   | Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности   |   |
|   | 09:00-10:00   | Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы, заполнение Протокола о распределении   |   |
|   | 10:00-10:40   | Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении  |   |
|   | 10:40-11:40   | Регистрация участников демонстрационного экзамена   |   |
|   | 11:40-12:20   | Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении   |   |
|   | 12:20-14:00   | Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и заполнение Протокола |   |
| <i>День 1</i><br>.....<br><b>!!! Количество дней экзамена определяется от количества участников</b> | 08:30-09:00   | Ознакомление с заданием и правилами   |   |
|   | 09:00-09:10   | Участник №1. Выполнение 1 модуля – Чтение Чертежа.  | Участник №2. Выполнение 1 модуля – Чтение Чертежа.          |
|   | 09:10-09:20   | Участник №1. Выполнение 1 модуля – Метрология.  | Участник №2. Выполнение 1 модуля – Метрология.              |
|   | 09:20-09:30   | Участник №1. Выполнение 1 модуля – Программирование: G-код.   | Участник №2. Выполнение 1 модуля – Программирование: G-код. |
|   | 09:30-13:00   | Участник №1. Выполнение 2 модуля.   | Участник №2. Выполнение 2 модуля.                           |
|   | 13:00-13:30   | Уборка рабочего места участником.   | Уборка рабочего места участником.                           |
|   | 13:30-14:00   | <i>Обед</i>   | <i>Обед</i>   |
|   | 14:00-14:10   | Участник №3. Выполнение 1 модуля – Чтение Чертежа.  | Участник №4. Выполнение 1 модуля – Чтение Чертежа.          |
|   | 14:10-14:20   | Участник №3. Выполнение 1 модуля – Метрология.  | Участник №4. Выполнение 1 модуля – Метрология.              |
|   | 14:20-14:30   | Участник №3. Выполнение 1 модуля – Программирование: G-код.   | Участник №4. Выполнение 1 модуля – Программирование: G-код. |
|   | 14:30-18:00   | Участник №3. Выполнение 2 модуля.   | Участник №4. Выполнение 2 модуля.                           |
|   | 18:00-18:30   | Уборка рабочего места участником.   | Уборка рабочего места участником.                           |
|   |               | Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей.   |   |
| Заключительный день   | 08:30 – 16:00 | Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола   |   |


В задание входит выполнение двух модулей. Модуль 1 проверяет теоретические знания, модуль 2 проверяет практические умения.

Общая продолжительность демонстрационного экзамена – 4 часа.

Минимальное количество экспертов (членов экзаменационной комиссии), участвующих в оценке демонстрационного экзамена по компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» - 3 чел.

Количество рабочих постов – 2 ед. Количество участников – 20 чел.

**План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № 07 «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» в ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика»**



**Оборудование, инструменты и мебель**

| №  | Наименование   | Количество |
|----|--|------------|
| 1  | Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ EMCO Concept MILL 155 | 2          |
| 2  | Набор удлиненных шестигранных ключей угловых с шаром, 9 шт. SKRAB      | 2          |
| 3  | Набор рожковых ключей (6-27)   | 2          |
| 4  | Тиски станочные 125мм прецизионные «EMCO»                              | 2          |
| 5  | Набор для базирования и фиксации тисков к столу «EMCO»                 | 2          |
| 6  | Набор параллельных подкладок «EMCO»                                    | 2          |
| 7  | Калькулятор  | 2          |
| 8  | Секундомер цифровой KENKO  | 2          |
| 9  | Набор шаберов  | 2          |
| 10 | Крючок для уборки стружки  | 2          |
| 11 | Щетка сметка деревянная  | 2          |
| 12 | Молоток с резиновым наконечником                                       | 2          |
| 13 | Оснастка для сбора инструмента   | 2          |
| 14 | Коврик для рабочего места у станка                                     | 2          |
| 15 | Стол   | 2          |
| 16 | Верстак  | 2          |
| 17 | Стул для посетителей пластик с хром каркасом                           | 2          |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 18 | Системный блок   | 2 |
| 19 | Монитор NEC  | 2 |
| 20 | Клавиатура + Мышь DEXP   | 2 |
| 21 | Флэшка   | 2 |
| 22 | Программное обеспечение для станка с ЧПУ   | 2 |
| 23 | Корпус с фрезерной оправкой под фрезу 16мм для обработки прямоугольных уступов с пластинками | 2 |
| 24 | Корпус с фрезерной оправкой под фрезу 10 мм  | 2 |
| 25 | Корпус с цангой под фрезу 6 мм   | 2 |
| 26 | Корпус с цангой под резьбофрезу  | 2 |
| 27 | Фреза корпусная с твердосплавными пластинами MHLA-1616-100                                   | 2 |
| 28 | Корпус с цангой под фрезу для снятия фасок   | 2 |
| 29 | Фреза для снятия фасок TC12  | 2 |

#### Расходные материалы

| № | Наименование                              | Количество |
|---|---|------------|
| 1 | Ветошь                                    | 18         |
| 2 | Заготовки                                 | 36         |
| 3 | Пластина Sumitomo APMT103508PDER-H ACZ350 | 36         |
| 4 | Фреза 10 мм концевая MF4-100-070-022      | 18         |
| 5 | Фреза 6 мм концевая MF4-060-050-013       | 18         |
| 6 | Резьбофреза M10x1,5 GUHRING               | 18         |
| 7 | Пластинки твердосплавные для фрезы TC12   | 18         |
| 8 | Очки защитные Champion                    | 18         |
| 9 | Перчатки ХБ                               | 18         |

#### Оборудование, мебель, канцелярия

| №  | Наименование  | Количество |
|----|---|------------|
| 1  | Смазочно-охлаждающая жидкость   | 20         |
| 2  | Образцы шероховатости для фрезерования набор ОШС-ФТ Ra (12,5;6,3;3,2;1,6;0,8;0,4) | 2          |
| 3  | Штангенциркуль ШЦ-1-125 0,02  | 2          |
| 4  | Штангенглубиномер ШГ-200 0,02   | 2          |
| 5  | Набор микрометров 0-50 мм   | 2          |
| 6  | Микрометр для измерения пазов/канавок 25-50мм МКВ                                 | 2          |
| 7  | Набор микрометрических нутромеров 12 - 50 мм                                      | 2          |
| 8  | Набор КМД N 3 кл.1 (1-Н3) КРИН  | 2          |
| 9  | Глубиномер ГМЦ-100 0,001 электр.  | 2          |
| 10 | Индикатор ИЧ-0-1 0,001 с/ушк. ЧИЗ   | 2          |
| 11 | Стойка для измерительных головок С-III М  | 2          |
| 12 | Калибр Пробка M30x1,5 - 6H  | 2          |

### 3. Типовое задание демонстрационного экзамена

#### 3.1. Структура и содержание типового задания

### 3.1.1. Состав операций по блокам работ:

Модули с описанием работ

Модуль 1: Теория

Участник выполняет задание по блокам:

- Чтение чертежа;
- Метрология;
- Программирование: G-код;

Каждый блок, согласно примерному плану проведения экзамена, занимает по 10 минут.

Время не является фиксированным для перехода между блоками, однако на выполнение всех трех блоков у участника ровно 30 минут.

Описание блока «Чтение чертежа».

Участнику выдается чертеж с заданиями следующего вида:

- Указать середину поля допуска размера №1 и №2;
- Указать отклонения по таблице «Допуски и посадки» для размера №3 и №4 (например,  $\varnothing 14H7$ );
- Найти и указать отсутствующий размер;
- Определить и указать технические требования для поверхности №1 и №2;

Описание блока «Метрология».

Участнику выдается деталь, которая изготавливается центром проведения ДЭ, которую нужно измерить и после написать фактические размеры (эталонная деталь критерия Материаловедение). Описание блока «Программирование: G-код».

Участнику выдается лист с 3-мя маленькими программами (любая операция обработки на станке с ЧПУ согласно стандарту программирования, на станках с ЧПУ). Требуется найти ошибки в данных программах.

Ошибки могут быть несколько типов:

- Не включены обороты;
- Не корректно указана подача;
- Неверная последовательность операций и т. п.

Модуль 2: Практика

Участник выполняет задание по изготовлению детали из материала Д16Т, согласно требованиям чертежа, на станке с ЧПУ.


Согласно плану проведения экзамена данная часть занимает 3 часа 30 минут.

### 3.1.2. Условия выполнения практического задания:


Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется видеотрансляция на сайте техникума и в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы в Свердловской области».

### 3.1.3. Примеры заданий.

Примерное задание по Модулю 1.



Примерное здание по Модулю 2.



Эталонная деталь критерия Материаловедение



| №             | Критерий   | Модуль, в котором используется критерий | Проверяемые разделы WSSS | Баллы     |             |            |
|---------------|--|---|--------------------------|-----------|-------------|------------|
|               |  |   |                          | Судейская | Объективная | Общая      |
| 1             | Техника безопасности                             | 2                                       | 1                        | 0         | 5           | 5          |
| 2             | Чтение чертежей                                  | 1                                       | 2                        | 0         | 5           | 5          |
| 3             | Метрология                                       | 1                                       | 3                        | 0         | 5           | 5          |
| 4             | Программирование - код                           | 1                                       | 4                        | 0         | 5           | 5          |
| 5             | Программирование - программа                     | 2                                       | 5                        | 10        | 0           | 10         |
| 6             | Настройка и эксплуатация фрезерного станка с ЧПУ | 2                                       | 6                        | 4         | 66          | 70         |
| <b>Итого:</b> |  |   |                          | <b>14</b> | <b>86</b>   | <b>100</b> |

### 3.2.2. Перевод баллов в отметку:

Отметка «5 отлично» - от 100 до 80 баллов;

Отметка «4 хорошо» - от 79 до 60 баллов;

Отметка «3 удовлетворительно» - от 59 до 40 баллов;

Отметка «2 неудовлетворительно» - от 39 баллов и менее.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576003

Владелец Майкова Полина Евгеньевна

Действителен с 24.05.2022 по 24.05.2023